

Legende

- Förderbrunnen HWW
- Beweissicherungsmessstelle der Gruppe F (UVS WRRL Fließgewässer)
- Im Bericht erwähnte Messstelle
- ▼ Abflussmessstelle

WMF-Auswertung (Jahresmittel 2022)
Absenkung [cm]

- ≥ 30
- ≥ 20 bis < 30
- > 10 bis < 20
- keine (≤ 10)
- nicht auswertbar (n.a.)



— Fließgewässer

Hydraulische Anbindung Oberflächengewässer / Grundwasser

- nicht bewertet
- effluente Verhältnisse
- influente Verhältnisse
- im Bereich schwebender Grundwasserstockwerke

Flussgebiet

- Este
- Luhe
- Schmale Aue
- Seeve

			Hamburger Wasserwerke GmbH Billhorner Deich 2 · 20539 Hamburg		Abteilung W 1 Anlagen- management
	Datum	Name			Maßstab
Gezeichnet	03.07.2023	Hageböke			1:50.000
Bearbeitet	03.07.2023	Neubauer			
Geprüft	03.07.2023	Neubauer			
Beweissicherung Wasserwerk Nordheide Ergebnisse WMF-Verfahren 2022 Detailplan Flussgebiet Seeve					Anlage Nr. 14